

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
Vorwort, Artikel 1 und 2 des OVR	5
Zustand vor 1907	7
Die schwere Geburt einer Gruppenwasserversorgung	7
Der ursprüngliche Finanzplan	15
Die finanziellen Sorgen nehmen kein Ende	18
Ein Rückblick von Notar Keller auf die Finanzlage von 1923	20
Ungenügende Druckverhältnisse	21
25 Jahre Gruppenwasserversorgung Burgdorf – Fraubrunnen	25
Die Schwierigkeiten mit den Druck- und Lieferungsverhältnissen in Iffwil	27
Die Leitung II Vennersmühle–Rohrmoos–Fraubrunnen ist erstellt	28
Baukosten	30
Technischer Schlussbericht von Dipl.-Ing. H. C. Ryser, Bern	30
Leitung II Vennersmühle – Rohrmoos	35
Anschlussfragen	36
Leitung II Vennersmühle – Rohrmoos	39
Von der Gruppenwasserversorgungs-Genossenschaft zum Gemeindeverband Vennersmühle-Wasserversorgung	40
Die Unterschlagungsaffäre des Kassiers	42
Kiesausbeutung über dem Quellgebiet	43
Der hauptamtliche Geschäftsführer	43
1960: Die Rechte der Wasserkäufer werden in Zweifel gezogen	43
Das Jahr 1961 war von vier Problemerkisen geprägt	44
1962	44
1963	46
1964, 1965	47
1966	48
1967	49
1968, 1969, 1970	50
1971	51
1972	53
1973, Der Übergang zum selbständigen Betrieb	54
1974	55
1975	56
Schutzzonen, 1976	58
1977	60

1978, 1979	62
1980	63
Amtliche Werte der Liegenschaften und deren Fläche	64
Statistik, 1981, 1982	65
Quellenangaben, Abkürzungen	66
Zusammenfassung und Schlusswort	67

Anhang

I Statuten 1907	70
II I. Geschäftsbericht	71
III Berner Volksfreund vom 25. Oktober 1906	72
IV Berner Volksfreund vom 31. Oktober 1906	72
V Basler Nachrichten vom 10. November 1906	73
VI Prospekt Anteilschein	74
VII Wasserrechte	76
VIII Anteilschein	77
IX Anteilschein	78
X Leitungsplan 1906	79
XI Mitteilung des Vorstandes an die Gruppenwasserversorgung, Plan Ing. Salzmann	80
XII Mitteilung des Vorstandes an die Gruppenwasserversorgung vom 29. September 1930	84
XIII Übersichtsplan 1930	85
XIV Umwandlung in Gemeindeverband	86
XV Abrechnung Transportleitung Fraubrunnen – Iffwil	93
XVI Wasserbezüge	98
XVII Statistik	99
XVIII Nitrate	100
XIX Jahresstatistik	101
XX Quelle Rüderswil (Schneesmelze).	102
XXI Untersuchungsbericht 1952	103
XXII Untersuchungsbericht 1959	104
XXIII Niederschlagsmengen gemäss Messstation Kirchbergstrasse, Burgdorf	105
XXIV Zahl der Gemeindeabgeordneten	106
XXV Das Emmenbett in alten Zeiten	107
XXVI Schema der VWV	108
